



Informatii puse la dispozitia publicului privind masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident

Informarea publicului se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, art. 14 alin. (1) si Anexa 6:

1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului.

1.1. Numele sau denumirea comercială a operatorului:

Pirelli Tyres Romania S.R.L.

1.2. Adresa completă a amplasamentului: municipiul SLATINA, str. Drăgănești, nr. 35, jud. Olt, cod postal 230150 coordonate de localizare a amplasamentului: latitudine 44°24'49" - longitudine: 24°24'12", telefon 0249 507 349, fax: 0249 507 345, e-mail:

georgiana.porumbel@pirelli.com.

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de punere în aplicare a Legii nr.59/2016 și că notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) din actul normativ au fost înaintate autorității competente.

Pirelli Tyres Romania informeaza publicul interesat cu privire la incadrarea amplasamentului sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de punere în aplicare a prezentei legi și că notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) a fost înaintata autorității competente in data de 26.09.2012.

Conform reglementarilor si a dispozițiilor administrative de implementare a prevederilor Legii nr. 59/2016, amplasamentul Pirelli Tyres Romania S.R.L. este incadrat ca amplasament de nivel inferior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante din Anexa nr. 1, partea 1 din Legea nr. 59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înregistrate la Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului Olt cu nr 8344 / 01.09.2023 următoarele documente:

- Notificarea de activitate
- Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase revizuita

3. Explicarea, în termeni simpli, a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului.

În Pirelli Tyres Romania se desfășoară procesul de fabricare a anvelopelor și a camerelor de aer, reșaparea anvelopelor– Cod CAEN 2211.

Procesul de producție al anvelopelor este alcătuit din numeroase faze de lucru și utilizează o gamă largă de materii prime .

Fluxul procesului de producere al anvelopelor:

1. Amestecarea ingredientelor;
2. Confectionarea amestecurilor;
3. Confectionarea semifabricatelor;
4. Confectionarea anvelopelor;
5. Vulcanizarea;
6. Testare și Control produs finit.

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a anexei nr. 1, denumirile generice ori categoria generală de pericolozitate a substanțelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicându-se în termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase.

Pe amplasament sunt prezente:

- **Substanțe periculoase care intra sub incidența Categoriei de pericol E – Pericol pentru mediu,** Conform Anexei 1, Partea 1 din LEGEA Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind Controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.
 - Materialele identificate și notificate conform legislației ca fiind substanțe periculoase pentru mediu sunt în stare solidă, stocate pe palet în cladire închisă cu platforma betonată în spațiu securizat, dotat cu toate sisteme necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor (instalație automată de detectie fum și stingere cu sprinklere, hidranți interiori și stingătoare). Conform riscurilor din Fisele tehnice de securitate a materialelor notificate, acestea sunt clasificate ca fiind toxice pentru mediul acvatic (H400, H410, H411).
- Motorina și gazul natural folosite în activitățile conexe

Calculul de încadrare s-a făcut conform Legii nr. 59/2016, Anexa nr. 1, Nota 4.

Conform Notei 3 din Anexa nr. 1 a Legii 59/2016 nu au fost luate în considerare substanțele periculoase care se regăsesc pe amplasament în cantități mai mici sau egale cu 2% din cantitatea relevantă pentru încadrare

Din calculul de încadrare a rezultat că amplasamentul Pirelli Tyres România SRL se încadrează conform prevederilor Legii nr. 59/2016 ca amplasament de nivel inferior.

Pentru instalațiile din amplasament în cadrul proceselor industriale care au loc nu au fost identificate substanțe periculoase, care să fie generate în cazul unor funcționări anormale ale proceselor.

În amplasament nu există substanțe incompatibile, care, dacă accidental ar intra în contact, ar putea să provoace reacții violente.

Pentru identificarea instalațiilor care sunt relevante pentru securitate s-au luat în considerare numai cantitățile de substanțe periculoase așa cum sunt ele definite în Legea nr. 59/2016-Anexa nr. 1 (substanțe periculoase clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 și conform Directivei 2012/18/EU).

Din analiza preliminară a riscurilor (analiza calitativă) rezultă că riscurile se situează în zonele scăzute și moderate ale matricelor de riscuri.

Cu toate că riscul este unul scăzut, o serie de evenimente pot avea consecințe ce se pot încadra în categoria accidentelor majore.

Aceste evenimente sunt:

- accidente cu pierderi de materii prime în rețeaua de canalizare și / sau corpurile de apă;
- accidente cu incendiu și explozie care implică gaz metan;
- accidente cu incendiu care implică motorină;

În ceea ce privește eventualele dezastre naturale (inundații) se poate spune ca nu au fost identificate ca fiind cauze care să poată juca un rol în declanșarea sau să contribuie negativ la escaladarea scenariilor de accidente majore identificate și analizate.

In urma analizei de risc nu au fost identificate scenarii de accidente care să produca efecte in afara amplasamentului nici măcar cu zona de vătămări reversibile. Pentru fiecare scenariu s-au realizat hărțile în format vectorial GIS.

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

La nivelul unitatii este constituita Celula de urgenta in scopul indeplinirii atributiilor pe functiile specifice pe durata starii de alerta in situatii de urgenta, precum si pe timpul unor exercitii, aplicatii si antrenamente. Aceasta functioneaza potrivit legii ca organism de sprijin al managementului situatiilor de urgenta, sub conducerea nemijlocita a Directorului General, in calitate de Presedinte. Celula de urgenta va anunta o situatie de urgenta care poate produce daune asupra sanatatii umane ori asupra mediului utilizand cele mai bune practici disponibile.

Protecția salariaților, populației și a bunurilor materiale se realizează printr-un ansamblu de activități constând în: înștiințare, avertizare, pre-alarmare și alarmare.

Societatea organizeaza activitati specifice de pregatire, instruire a salariatilor cu privire la modul de actionare in cazul producerii unor accidente, situatii de urgenta.

Informarea publicului se realizeaza prin diferite pliante, disponibile la punctul de lucru atat pentru personalul intern, angajat cat si pentru contractori sau publicul interesat.

Instiintarea despre producerea unui accident major se realizeaza prin rețeaua de telefonie fixa sau mobila.

Avertizarea - reprezintă aducerea la cunoștința a salariaților și a populației învecinate a informațiilor necesare despre producerea unui accident. Mesajele de avertizare se transmit prin toate sistemele de telecomunicatii și prin portavoce, mesaje vocale.

Alarmare salariatilor și a populației învecinate, se realizeaza prin sistemele acustice de la cele 2 sirene electrice existente in societate.

6. **Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22.**

Conform planificării anuale, amplasamentul a fost ultima data verificat în data de 12.09.2024. Echipa de control a fost compusă din un reprezentant IJSU, doi reprezentanți CJGNM și un reprezentant SRAPM.

| Tematica | Criteriile de selecție |
|---|--|
| Examinarea planificată și sistematică a echipamentelor tehnice, a organizării și administrării obiectivului pentru a stabili dacă titularul de activitate a adoptat toate măsurile necesare, care să garanteze un înalt nivel de protecție pentru persoane, bunuri și mediu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016 și Ordinului 1299/2005. | Activități care prezintă pericol de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase conform Legea nr. 59/2016, Anexa nr. 1, partea a I-a, secțiunea E - cantitatea relevantă mai mare de 100 tone. |

7. **Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva cerințelor de la art. 22.**

Orice alte informații se pot obține prin cerere scrisă ce se va trimite pe adresa societății, str. Draganesti nr. 35, Slatina, jud. Olt, în atenția Departamentului de Sanatate și Securitate în Munca și Mediu – Dna Porumbel Ana Georgiana și la sediul:

SRAPM Olt: tel.:02494399166, email : office@apmot.anpm.ro

CJ Olt al GNM: tel.:0249438094, e-mail : cjolt@gnm.ro

ISUJ Olt: tel:0249432211, e-mail: isuolt@isuolt.ro

Aprobat,
Responsabil în domeniul Managementului Securității
Porumbel Ana Georgiana

Intocmit,
Responsabil Mediu
Mihaela Pascu

Data:
13.09.2023

Rev1: actualizare pct 6